



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта *МБДОУ №165*  
 1.2. Адрес объекта *660093 г. Красноярск пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 165 Б*  
 1.3. Сведения о размещении объекта  
 - отдельно стоящее здание: *2 этажа, 1680,5 кв.м*  
 - наличие прилегающего земельного участка: *8,655 кв.м*  
 1.4. Год постройки здания *1964*, последнего капитального ремонта *не было*  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *01.06.2016г.*, капитального *не запланирован.*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №165», МБДОУ №165*  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *660093 г. Красноярск, пр-т имени газеты «Красноярский рабочий», 165Б*  
 1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*  
 1.9. Форма собственности: *государственная*  
 1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная*  
 1.11. Вышестоящая организация: *Главное управление образования администрации города Красноярска*  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *660049, г. Красноярск, ул. им. Карла Маркса, д. 93.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: *образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*
- 2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, с длительным пребыванием*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети дошкольного возраста*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *2 ребенка-инвалида (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *260 детей*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
*До остановки «Кинотеатр Юбилейный» можно доехать автобусами №№ 1, 159, 19, 2А, 23, 43, 55, 58, 65, 79, 84, 89, 9, 90, 95 или трамваями №№ 4, 5, 6, 7. От остановки идти мимо здания пр. Красноярский рабочий, 165 и далее - прямо между домов 167 и 165А.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *400 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *3 мин.*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть; бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Временно недоступно для всех категорий инвалидов

## 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт,

	(участок)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2016-2017г.г.  
в рамках исполнения «Плана адаптации МБДОУ №165 по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *ДУ для всех категорий инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ <http://kartadostupnosti.ru/>

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» января 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «20» января 2016 г.
3. Решения Комиссии МБДОУ 165 от «20» января 2016 г.



МБДОУ УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ №165  
*С.И. Кривичанина*  
«*10*» *Августа* 2016г.

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта *МБДОУ №165*  
1.2. Адрес объекта *660093 г. Красноярск пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 165 Б*  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание *2 этажа, 1680,5 кв.м*  
1.4. Год постройки здания *1964*, последнего капитального ремонта *не было*  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *июнь 2016г.*, капитального *не планируется*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №165», МБДОУ №165*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *660093 г. Красноярск, пр-т имени газеты «Красноярский рабочий», 165Б*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Главное управление образования администрации города Красноярска*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *660049, г. Красноярск, ул. им. Карла Маркса, д. 93.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 2 ребенка-инвалида (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 260 детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

До остановки «Кинотеатр Юбилейный» можно доехать автобусами 1,159,19,2А,23,43,55,58,65,79,84,89,9,90,95 или трамваями 4,5,6,7. От остановки идти мимо здания Крас.раб.165 и далее - прямо, между домов 167 и 165А.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- 3.2.4 Перекрестки: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП



7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

Красноярский край  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«20» января 2016г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта *МБДОУ №165*  
 1.2. Адрес объекта *660093 г. Красноярск пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 165 Б*  
 1.3. Сведения о размещении объекта  
 - отдельно стоящее здание *2 этажа, 1680,5 кв.м.*  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да 8, 655 кв.м*  
 1.4. Год постройки здания *1964*, последнего капитального ремонта *не было*  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - июнь 2016г, капитального - не планируется*  
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование *муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №165», МБДОУ №165*  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *660093 г. Красноярск пр-т имени газеты «Красноярский рабочий» 165Б*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация *дошкольное образование*

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 До остановки «Кинотеатр Юбилейный» можно доехать автобусами 1, 159, 19, 2А, 23, 43, 55, 58, 65, 79, 84, 89, 9, 90, 95 или трамваями 4, 5, 6, 7. От остановки идти мимо здания пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 165 и далее - прямо между домов 167 и 165А.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

6	с нарушениями умственного развития	ВНД
---	------------------------------------	-----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-В		№1,3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД-И (К,О,С)	№ 1	№2,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г) ВНД-И (К,О,С,У)		№5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В	№№2,3	№7, №6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)	№4	№8,9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию

сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе на территорию и на входе в здание позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Вопрос доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушением зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту	-
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2017г.г  
в рамках исполнения «Плана адаптации МБДОУ №165 по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - *ДУ для всех категорий инвалидов*  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии *не требуется*  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) *не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; *не требуется*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); *не требуется*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов *требуется;*

4.4.6. другое *не требуется.*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *не имеется*

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://kartadostupnosti.ru/>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание           | на 2л.  |
| 3. Путей движения в здании           | на 2л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на 2л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2л.  |

6. Системы информации (и связи) на объекте \_\_\_\_\_ на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ №165 на 7 л.  
 поэтажный план технического паспорта нежилого здания МБДОУ  
 «Детский сад №165» на 4 л.

Руководитель  
 рабочей группы заведующий Кривичанина Н.И. Кривичанина

Члены рабочей группы педагог-психолог Никитина О.В. Никитина  
 воспитатель Петрова О.А. Петрова  
 Заместитель  
 заведующего по АХЧ Симонова Е.Л. Симонова  
 Заместитель  
 Заведующего по УВР Воронцова О.Б. Воронцова

В том числе:

представитель общественных  
 организаций инвалидов \_\_\_\_\_ Шапошников Ю.В.  
 (Председатель местной организации общероссийской общественной  
 организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Свердловского  
 района)



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «20» сентября 2016 г.

### I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию  
МБДОУ №165 пр. им. газеты Красноярский рабочий 165Б  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№1	- отсутствие информации об ОСИ на входе - наличие перепадов высот	Все	- установить информацию об ОСИ на входе -установить кнопку вызова персонала, организовать ситуационную помощь	Тср, орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№3	-отсутствие контрастной и тактильной направляющих на пути в здание	С	- нанести контрастную и тактильную направляющие на пути движения к входу в здание	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В			Текущий ремонт, ТСР, орг. мероприятия

1 ЭТАП - К-ДУ, О-ДУ, С-ДУ, Г, У - ДП,  
2 ЭТАП - К, О - ДЧ, С - ДУ, Г, У - ДП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «20» января 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ №165 пр. им. газеты Красноярский рабочий 165Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№1	№2	-наличие перепада высот(2ступени) - отсутствуют поручни - отсутствуют контрастная и тактильная полосы	К, О, С	-приобрести переносной пандус -установить поручни -организовать ситуационную помощь	Тср,орг
2.4	Дверь (входная)	есть		№2	- информация об ОСИ не дублирована рельефными знаками	С	-установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	ТСР
2.5	Тамбур	есть		№4	- отсутствуют контрастные и тактильные полосы	С	-организовать ситуационную помощь	орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДП-И (Г, У) ВНД-И (К,О,С)			Текущий ремонт, ТСР, орг. мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1этап – К-ДУ, О-ДУ, С-ДУ, Г, У-ДП  
2этап – К, О –ДЧ, С-ДУ, Г, У-ДП

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «10» сентября 20 16 г.

### I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад №165» пр. им. газеты Красноярский рабочий 165Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№5	-отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной	все	- организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания) к зонам целевого назначения	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№5	-отсутствие визуального оповещения при возникновении опасности	С	-установить сигнализацию с визуальным оповещением	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДП-И(Г) ВНД-И (К,О,С,У)			Текущий ремонт, ТСП, орг. мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1этап – К-ДУ, О-ДУ, С-ДУ, Г, У-ДП

2этап – К, О –ДЧ, С-ДУ, Г, У-ДП

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «26» января 2016 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ «Детский сад №165» пр. им. газеты Красноярский рабочий 165Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№2	№7	- ненормативное размещение информации о помещении, -отсутствие дублирования инф.обозначений помещений, -отсутствие контрастной и рифлёной поверхности перед дверью	все	-разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом, -нанести контрастную и рифленую поверхность за 0,6м перед дверью	ТСР, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№3	№6	- ненормативное размещение информации о помещении, -отсутствие дублирования инф.обозначений помещений, -отсутствие	все	-разместить информацию о помещении на стене со стороны дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом, -нанести контрастную	ТСР, ТР

					контрастной и рифлёной поверхности перед дверью		и рифленую поверхность за 0,6м перед дверью	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	ВНД			Текущий ремонт, ТСР, орг. мероприятия

Комментарий к заключению:

1этап – К-ДУ, О-ДУ, С-ДУ, Г, У-ДП

2этап – К, О-ДЧ, С-ДУ, Г, У-ДП



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «20» сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад №165» пр. им. газеты Красноярский рабочий 165Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 4	№ 8, № 9	<p>- отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом,</p> <p>-отсутствие мест крепления костылей, тростей,</p> <p>-отсутствие поручней у унитаза и раковины</p> <p>- отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу,</p> <p>-</p>	К,О,С	<p>-устройство креплений для костылей, тростей,</p> <p>-установка поручней у унитаза и раковины</p> <p>-нанесение контрастной и тактильной разметки к раковине и унитазу,</p> <p>-установка кнопки вызова персонала</p>	

					отсутствует кнопка вызова персонала			
5.2	Душевая/ ванная комната	не т						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	не т						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно- гигиенические помещения</b>	ВНД-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)			Текущий ремонт, ТСР, орг. мероприятия

Комментарий к заключению: 1этап – К-ВНД, О-ДУ, С-ДУ, Г, У-ДП  
2этап – К-ВНД, О –ДЧ, С-ДУ, Г, У-ДП

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от «20» января 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации на ясном языке	все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта	ТСР, орг, ГР
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Система информации на объекте</b>	ВНД			Текущий ремонт, ТСП, орг. мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе на территорию и на входе в здание позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Вопрос доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушением зрения.



№ 1



№ 2



№ 3



№ 4